

## 2 基礎技術1 热・圧力

### 1 序章 (1)

#### 1.1 热力学的測定により得られる諸量の

相関 (1)

基本的な測定状態量 (1)

一成分系における熱力学的諸量 (3)

二成分系における熱力学的諸量 (9)

[19 II 9・2]

反応系 (15)

#### 1.2 データの取扱いと発表形式に関する

国際規準 (18) [1 I 1・1, 1 II 8]

まえがき——その意義と歴史的背景

(18)

基本的に重要なことは何か (20)

実験結果のまとめ (21)

物理・化学量と単位の関係 (22)

熱的データの表示、その他の実例 (23)

### 2 温度の測定 (27) [1 I 2・2, 9 II 13]

#### 2.1 温度測定の基準 (27)

化学実験と温度測定標準 (27)

熱力学温度およびその単位“ケルビン” (30)

熱力学温度の測定 (33)

国際実用温度目盛 (35)

IPTS の標準温度計 (39)

温度定点 (42)

ヘリウム蒸気圧による温度標準 (50)

日本工業規格 JIS による温度計規準特性 (52)

比較法による温度計の校正 (52)

#### 2.2 実用温度計とその使い方 (53)

実用温度計測の手法と温度計の種類

(53)

抵抗温度計 (59)

熱電対温度計 (69)

放射温度計 (79)

その他の実用温度計 (81)

### 3 热分析測定 (87) [9 II 13・1, 19 II 12・4]

#### 3.1 示差熱分析 (87)

示差熱分析の原理 (87)

示差熱分析装置と測定操作 (90)

示差熱分析曲線の解釈 (94)

示差熱分析の標準化 (100)

示差熱分析による定量 (104)

#### 3.2 走査カロリメトリー (109)

DSC の原理と装置 (109)

温度、熱量の校正 (112)

各種の測定 (117)

断続昇温測定と定温測定 (121)

### 4 カロリメトリー I (123) [9 II 13]

#### 4.1 カロリメトリー概説 (123)

序論 (123)

熱量測定の特徴 (124)

カロリメーターの種類と分類 (125)

標準校正物質 (127)

熱量計の選び方の一般的注意 (128)

## 結語 (130)

## 4・2 热容量カロリメトリー (131)

[19 II 12・3]

## 断熱法 (133)

## 恒温壁法 (154)

## 連続加熱法 (158)

AC 法およびパルス法カロリメトリー  
(163)

## 気体用フローカロリメトリー (174)

## 試料容器に関する諸問題 (177)

## 4・3 高温ドロップカロリメトリー (186)

## 序説 (186)

## 高温炉と試料容器 (187)

## 熱量計 (190)

## エンタルピー測定データの解析 (193)

## 4・4 蒸発熱測定 (195)

フローカロリメトリーによる方法  
(195)平衡状態でのカロリメトリーによる方  
法 (197)

## その他の方法 (201)

## 5 カロリメトリーII (203) [9 II 13]

## 5・1 混合熱カロリメトリー (203)

[19 II 12・2]

## 恒温そう (203)

## 固-液混合用熱量計 (204)

## 液-液混合用熱量計 (209)

## 5・2 界面現象のカロリメトリー (218)

[18 2・3, 18 3]

## 浸漬熱と吸着熱との関係 (219)

## 浸漬熱の測定法 (220)

## 固体の表面エネルギーの測定法 (228)

## 溶液からの吸着熱の測定法 (229)

## 気体の吸着熱の測定法 (231)

## 5・3 反応熱カロリメトリー (239)

## 反応熱測定の一般的方法 (239)

## 燃焼熱測定 (247)

## その他の反応熱カロリメトリー (264)

## 6 特殊なカロリメトリー (271)

## 6・1 極低温でのカロリメトリー (271)

## 序説 (271)

## 測定方法の基礎 (272)

## 実験装置 (273)

## 実験方法の実際 (278)

## 温度計の校正 (279)

## データの処理 (280)

## 6・2 高温混合カロリメトリー (280)

## 断熱型混合熱量計 (281)

## 恒温壁型混合熱量計 (282)

## エルゼン型熱量計 (284)

## 特殊な熱量計 (286)

## 興味ある応用例 (286)

## 6・3 高分解能カロリメトリー (287)

## 温度測定 (291)

## 断熱制御 (294)

## 試料容器 (294)

## 試料物質 (295)

## 6・4 凝縮気体カロリメトリー (298)

## 原理と注意すべき点 (298)

## 熱容量の値の求め方 (300)

## 装置の実例 (301)

## 特殊な熱量計 (304) [17 9]

6・5 種々の外部条件下でのカロリメトリ  
ー (306)

## 磁場中でのカロリメトリー (306)

## 電場中でのカロリメトリー (309)

## 加圧下のカロリメトリー (311)

急冷あるいは蒸着によってつくられた  
試料のカロリメトリー (313)

## 6・6 生化学におけるカロリメトリー

(315)

反応熱カロリメトリー (315)

熱容量カロリメトリー (320)

生体のマクロな状態のカロリメトリー  
(326)

分析的手段 (330)

**7 平衡蒸気圧の測定 (333) [19 II 9・2・1,  
19 II 9・4・2]****7・1 序論 (333)**

まえがき (333)

平衡蒸気圧の測定から得られる情報の  
概要 (334)

蒸気圧式 (336)

圧力の単位 (337)

**7・2 一成分系 (337)**

静止法 (337)

沸点測定法 (353)

ranspiration 法 (361)

ヌッセン法 (371)

**7・3 二成分系 (387)**

まえがき (387)

静止法 (389)

等圧法 (404)

動的方法 (405)

**8 関連する物性量の測定 (411)****8・1 热膨張率 (411)**

体膨張率と線膨張率 (411)

熱膨張率の測定法 (412)

**8・2 圧縮率 (420) [19 II 11・5・2]**

状態方程式と圧縮率 (420)

気体の  $p$ -V 関係の測定 (421)液体の  $p$ -V 関係の測定 (423)固体の  $p$ -V 関係の測定 (424)

X線回折による方法 (427)

超音波による流体の断熱圧縮率の測定

(427)

**8・3 気体のビリアル係数 (429)**

気体のビリアル状態方程式 (429)

ビリアル係数の決定法 (431)

 $p$ -V-T 測定法による装置の実例

(435)

**8・4 热伝導率 (440) [9 II 13・3]**

定義と測定原理 (440)

測定装置の基本構造 (442)

装置組立、測定操作における一般的注意 (445)

装置の実例 (447)

非定常熱流法の最近の発達 (453)

固体の熱伝導における散乱機構 (454)

**9 真空の生成と測定 (457) [1 I 2・3,**1 II 7・6, 6 7・3・1, 6 9・2・5, 16 1・3・2,  
17 1・2]**9・1 はじめに (457)****9・2 各種ポンプとその使用法 (459)**

油回転ポンプ (459)

ソーブショノンポンプ (460)

ヒックマンポンプ (460)

スペッターオンポンプ (462)

バルクゲッターポンプ (466)

**9・3 高真空装置の設計と製作 (467)**

[18 1・3・7, 18 3・3・3]

残留ガスはどんな悪影響を及ぼすか  
(467)

部品の前処理 (469)

ストップコック、バルブおよび配管継手 (470)

表面積/死空間容積——比について  
(472)

真空装置の構成 (475)

その他の部品 (478)	超高压力装置用材料 (519)
9·4 真空度 (低圧ガス圧) の測定 (479)	固体圧力媒体および圧力セルの構成部 品 (520)
マクラウド真空計 (479)	プレス (524)
水銀蒸気ドラッグ効果とその補正 (482)	ピストンシリンダー型高圧力装置 (525)
電離真空計——とくに B-A ゲージに について (485)	対向アンビル型超高压力発生装置 (527)
メカニカルマノメーター (487)	低温用超高压力装置 (529)
サーマルトランスマパイレーションにつ いて (488)	超高压力の検定 (530)
9·5 むすび (491)	10·4 高圧力下での物性測定 (531) [36·2·3]
10 高圧力の発生と測定 (495) [1I 2·3, 10 3·3, 16 2·5, 17 1·2, 19 II 11·5·2]	はじめに (531)
10·1 高圧力実験のまえに (495)	電気抵抗とホール係数の測定 (531) [53·1]
はじめに (495)	誘電率の測定 (533) [54]
圧力と単位 (496)	磁気測定 (534) [33]
安全と法規 (497)	音速 (535) [55·1]
10·2 流体圧力の発生と圧力測定 (498)	示差熱分析 (536)
圧力媒体 (498)	分光スペクトルの測定 (537)
高圧流体圧縮機 (500)	X線回折実験 (538) [64]
増圧機, 配管, 高圧試料容器 (503)	その他の高圧力下の物性測定 (539)
流体用高圧試料容器 (508)	10·5 高圧力合成 (540)
圧力校正と圧力計 (509)	流体の高圧力下での化学反応 (540)
流体圧力発生の実際 (512)	水熱合成 (541) [1 II 6·2·2]
10·3 超高压力の発生と測定 (517)	高圧ガス雰囲気中での無機合成 (541)
超高压力技術の進歩とその一般的な利 用 (517)	固体圧縮法による超高压力での合成 (542)